


Montageteil

Montageanleitung



Deutsch

 Anleitung vor der Montage und der Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

 Anleitung dem Kunden zur Aufbewahrung übergeben!

Allgemeine Sicherheitshinweise

 **Warnung!**
Stromschlaggefahr!

Vor Wartungs-, Reinigungs- und Montagearbeiten, Netzleitungen und vorhandene DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen.

Achtung!

Beachten Sie bei der Montage die nationalen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Montageteile „A“ für Abhängung an Verbindungsteilen (Einspeisungen, Kupplungen, Eck-, T- und Kreuzverbindern) von ERCO Stromschienen.

Montage

1. Montageteil „A“ an Abhängung „G“ oder „B“ mit Ringschneidschrauben „C“ festschrauben. Seitliche Ringschneidschrauben „C“ mit mindestens 1,8Nm festdrehen.
2. Profile „D“ in Oberseite der ERCO Stromschiene einschieben und Verbindungsteil „F“ mit ERCO Stromschiene montieren.
3. Verbindungsteil „F“ unter Montageteil „A“ heben und Profile „D“ über die Enden des Montageteils „A“ schieben. Mechanische Befestigung mit Schrauben „E“ vornehmen.